



GÜTERWAGEN WSV 2023

Generatorwagen Gw/s 10007

Achsen	2
Bauweise	Holzkasten
Baujahr	1903
Herkunft	Bregenz
Eigentümer	WSV
Status	in Betrieb



Güterwagen Gw/s 10008

Achsen	2
Bauweise	Holzkasten
Baujahr	1903
Herkunft	Bregenz
Eigentümer	H. Herdin
Status	abgestellt



Güterwagen Gwd/s 10018

Achsen	2
Bauweise	Holzkasten
Baujahr	1900
Herkunft	NÖLB Gmünd
Eigentümer	WSV
Status	in Betrieb



Güterwagen Gw/s 10039

Achsen	2
Bauweise	Holzkasten
Baujahr	1900
Herkunft	NÖLB Gmünd
Eigentümer	WSV
Status	abgestellt



Güterwagen Gw/s 11656

Achsen	3
Bauweise	Holzkasten
Baujahr	1912
Herkunft	NÖLB St. Pölten
Eigentümer	WSV
Status	in Betrieb



Güterwagen Gwd/s 10022

Achsen	2
Bauweise	Holzkasten
Baujahr	1900
Herkunft	NÖLB Gmünd
Eigentümer	WSV
Status	in Betrieb



Güterwagen GGd/s 15812

Achsen	4
Bauweise	Holzkasten
Baujahr	1926
Herkunft	Pinzgau, Gmünd
Eigentümer	WSV
Status	abgestellt



Güterwagen GGd/s 15813

Achsen	4
Bauweise	Holzkasten
Baujahr	1926
Herkunft	Pinzgau, Gmünd
Eigentümer	WSV
Status	abgestellt



Rollböcke

Achsen	2
Bauweise	Stahl
Baujahr	- (ÖAM Zeltweg)
Herkunft	ÖBB
Eigentümer	WSV
Status	in Betrieb



Kranwagen X 370

Achsen	2
Bauweise	Stahlaufbau
Baujahr	1979 (Knotz)
Herkunft	STLB, Weiz
Eigentümer	WSV
Status	in Betrieb



Güterwagen O/s 61600

Achsen	3
Bauweise	Holzaufbau
Baujahr	1901
Herkunft	NÖLB Gmünd
Eigentümer	H. Herdin
Status	in Betrieb



Güterwagen Ow/s 60072

Achsen	2
Bauweise	Holzkasten
Baujahr	1901
Herkunft	NÖLB, Gmünd
Eigentümer	H. Herdin
Status	in Betrieb



Schneepflug Klima/s 98505

Achsen	2
Bauweise	Holz
Baujahr	1958 (HW Knittelfeld)
Herkunft	ÖBB Gmünd
Eigentümer	H. Herdin
Status	in Aufarbeitung



Rungenwagen Jka 6106

Achsen	4
Bauweise	Stahl/Holz
Baujahr	1906
Herkunft	STLB (ex Illwerke)
Eigentümer	WSV
Status	in Betrieb



Rollwagen WW/s 89200

Achsen	6
Bauweise	Stahl
Baujahr	1986 (Jenbacher)
Herkunft	ÖBB, NÖVOG
Eigentümer	WSV
Status	in Betrieb



Rollwagen WW/s 89726

Achsen	6
Bauweise	Stahl
Baujahr	1986 (Jenbacher)
Herkunft	ÖBB, ZB
Eigentümer	WSV
Status	in Betrieb



Flachwagen Jkm 368

Achsen	2
Bauweise	Stahl/Holz
Baujahr	1941 (Dolberg)
Herkunft	STLB (Umb Knotz 1977)
Eigentümer	WSV
Status	in Betrieb



Flachwagen Jkm 373

Achsen	2
Bauweise	Stahl/Holz
Baujahr	1899 (Graz)
Herkunft	STLB (Umb Knotz 1975)
Eigentümer	WSV
Status	in Betrieb



Schotterwagen Tdm 583

Achsen	2
Bauweise	Stahl
Baujahr	1979 (Knotz)
Herkunft	STLB
Eigentümer	WSV
Status	in Betrieb



Schotterwagen Tdm 584

Achsen	2
Bauweise	Stahl
Baujahr	1984 (Knotz)
Herkunft	STLB
Eigentümer	WSV
Status	in Aufarbeitung




Güterwagen Glm 151

Achsen	2
Bauweise	Stahl
Baujahr	1979 (Knotz)
Herkunft	STLB
Eigentümer	WSV
Status	in Betrieb



Güterwagen Glm 154

Achsen	2
Bauweise	Stahl
Baujahr	1979 (Knotz)
Herkunft	STLB
Eigentümer	WSV
Status	in Betrieb



Normalspurwagen Typ Es 01 81 524 1 825-9

Achsen	2
Bauweise	Stahl
Baujahr	1944
Herkunft	ÖBB (ex E 2181 5015 870-5)
Eigentümer	WSV
Status	am Rollwagen



Dienstwagen 6411

Achsen	2
Bauweise	Holz
Baujahr	1902 (Umb 1959)
Herkunft	ÖBB/VKE
Eigentümer	H. Herdin
Status	abgestellt



Bahnwagen

Achsen	2
Einsatz	Bauzug
Bremse	Handbremse
Herkunft	ÖBB
Eigentümer	WSV
Status	in Betrieb



Bahnwagen

Achsen	2
Einsatz	Bauzug
Bremse	Handbremse
Herkunft	ÖBB
Eigentümer	WSV
Status	in Betrieb



Bahnwagen

Achsen	2
Einsatz	Bauzug
Bremse	Handbremse
Herkunft	ÖBB
Eigentümer	WSV
Status	in Betrieb



Bahnwagen

Achsen	2
Einsatz	Bauzug
Bremse	Handbremse
Herkunft	ÖBB
Eigentümer	WSV
Status	in Betrieb



Bahnwagen

Achsen	2
Einsatz	Bauzug
Bremse	Handbremse
Herkunft	ÖBB
Eigentümer	WSV
Status	in Betrieb



Bahnwagen

Achsen	2
Einsatz	Bauzug
Bremse	Handbremse
Herkunft	ÖBB
Eigentümer	WSV
Status	in Betrieb

