



# GÜTERWAGEN WSV 2026

## Generatorwagen Gw/s 10007

Achsen	2
Bauweise	Holzkasten
Baujahr	1903
Herkunft	ÖBB Bregenz
Eigentümer	WSV
Status	in Betrieb



## Güterwagen Gw/s 10008

Achsen	2
Bauweise	Holzkasten
Baujahr	1903
Herkunft	ÖBB Bregenz
Eigentümer	H. Herdin
Status	abgestellt



## Güterwagen Gwd/s 10018

Achsen	2
Bauweise	Holzkasten
Baujahr	1900
Herkunft	NÖLB Gmünd
Eigentümer	WSV
Status	in Betrieb



## Güterwagen Gwd/s 10022

Achsen	2
Bauweise	Holzkasten
Baujahr	1900
Herkunft	NÖLB Gmünd
Eigentümer	WSV
Status	In Betrieb



## Güterwagen Gw/s 11656

Achsen	3
Bauweise	Holzkasten
Baujahr	1912
Herkunft	NÖLB St. Pölten
Eigentümer	WSV
Status	in Betrieb



## Postwagen 6411

Achsen	2
Bauweise	Holzkasten
Baujahr	1902 (Umb 1959)
Herkunft	ÖBB Kühnsdorf
Eigentümer	H. Herdin
Status	abgestellt



## Güterwagen GGd/s 15812

Achsen	4
Bauweise	Holzkasten
Baujahr	1926
Herkunft	Pinzgau, Gmünd
Eigentümer	WSV
Status	abgestellt



## Güterwagen GGd/s 15813

Achsen	4
Bauweise	Holzkasten
Baujahr	1926
Herkunft	Pinzgau, Gmünd
Eigentümer	WSV
Status	abgestellt



## Rollböcke

Achsen	2
Bauweise	Stahl
Baujahr	- (ÖAM Zeltweg)
Herkunft	ÖBB
Eigentümer	WSV
Status	in Betrieb



## Rollböcke 014+049

Achsen	2
Bauweise	Stahl
Baujahr	-
Herkunft	CSD
Eigentümer	WSV
Status	in Betrieb



## Güterwagen O/s 61600

Achsen	3
Bauweise	Holzaufbau
Baujahr	1901
Herkunft	NÖLB Gmünd
Eigentümer	H. Herdin
Status	in Betrieb



## Güterwagen Ow/s 60072

Achsen	2
Bauweise	Holzkasten
Baujahr	1901
Herkunft	NÖLB Gmünd
Eigentümer	H. Herdin
Status	in Betrieb



## Rollwagen WW/s 89200

Achsen	2
Bauweise	Stahl
Baujahr	1986 (Jenbacher)
Herkunft	ÖBB, NÖVOG
Eigentümer	WSV
Status	in Betrieb



## Rollwagen WW/s 89726

Achsen	6
Bauweise	Stahl
Baujahr	1986 (Jenbacher)
Herkunft	ÖBB, ZB
Eigentümer	WSV
Status	in Betrieb



## Flachwagen Jkrm 274

Achsen	2
Bauweise	Stahl
Baujahr	1986 (SGP)
Herkunft	STLB Murau
Eigentümer	WSV
Status	in Betrieb



## Flachwagen Jrm 277

Achsen	2
Bauweise	Stahl
Baujahr	1986 (SGP)
Herkunft	STLB Kapfenbg.
Eigentümer	WSV
Status	in Betrieb



## Flachwagen Jkm 373

Achsen	2
Bauweise	Stahl/Holz
Baujahr	1978 (Knotz)
Herkunft	STLB (ex Jkm 5503)
Eigentümer	WSV
Status	in Betrieb



## Güterwagen Gm 155

Achsen	2
Bauweise	Stahl
Baujahr	1972 (Knotz)
Herkunft	STLB (ex Gm 163)
Eigentümer	WSV
Status	In Betrieb



## Güterwagen Gm 151

Achsen	2
Bauweise	Stahl/Holz
Baujahr	1971 (Knotz)
Herkunft	STLB (ex Gm 159)
Eigentümer	WSV
Status	in Betrieb



## Güterwagen Gm 154

Achsen	2
Bauweise	Stahl/Holz
Baujahr	1972 (Knotz)
Herkunft	STLB (ex Gm 153)
Eigentümer	WSV
Status	in Betrieb



## Schotterwagen Tdm 583

Achsen	2
Bauweise	Stahl
Baujahr	1984 (Knotz)
Herkunft	STLB Weiz
Eigentümer	WSV
Status	in Betrieb



## Schotterwagen Tdm 584

Achsen	2
Bauweise	Stahl
Baujahr	1984 (Knotz)
Herkunft	STLB Weiz
Eigentümer	WSV
Status	in Aufarbeitung



## Kranwagen X 370

Achsen	2
Bauweise	Stahl
Baujahr	1920 (Umbau 1975-86)
Herkunft	STLB Weiz (ex Jk 130)
Eigentümer	WSV
Status	in Betrieb



## Schneepflug Klima/s 98505

Achsen	4
Bauweise	Holz
Baujahr	1958 (HW Knittelfeld)
Herkunft	ÖBB Gmünd
Eigentümer	H. Herdin
Status	in Aufarbeitung



## Normalspurwagen Typ Es 01 81 524 1 825-9

Achsen	2
Bauweise	Stahl
Baujahr	1944
Herkunft	ÖBB (ex E 2181 5015 870-5)
Eigentümer	WSV
Status	am Rollwagen



## Bahnwagen

Achsen	2
Einsatz	Bauzug
Bremse	Handbremse
Herkunft	ÖBB
Eigentümer	WSV
Status	in Betrieb



## Bahnwagen

Achsen	2
Einsatz	Bauzug
Bremse	Handbremse
Herkunft	ÖBB
Eigentümer	WSV
Status	in Betrieb



## Bahnwagen

Achsen	2
Einsatz	Bauzug
Bremse	Handbremse
Herkunft	ÖBB
Eigentümer	WSV
Status	in Betrieb



## Bahnwagen

Achsen	2
Einsatz	Bauzug
Bremse	Handbremse
Herkunft	ÖBB
Eigentümer	WSV
Status	in Betrieb



## Bahnwagen

Achsen	2
Einsatz	Bauzug
Bremse	Handbremse
Herkunft	ÖBB
Eigentümer	WSV
Status	in Betrieb



## Bahnwagen

Achsen	2
Einsatz	Bauzug
Bremse	Handbremse
Herkunft	ÖBB
Eigentümer	WSV
Status	in Betrieb

